


Keine Schutz-Dioden über Rerlais, da unerwünschtes Ansprechen durch HF

R1 und C53 Sequenzer ANT Relais

C54 Kompensation-C (ca.2.7pF)



Maßstab	101.39%	HB9BXE	Zeichner	Blatt 1
Änderung	30.12.2021	19:54	Band-Pass Filter	
Ausgabe	30.12.2021	19:57		
Datei	LPF 500W PA neu V2b.T3001		Projekt LDMos PA	